

安全评价报告信息公开表

安全评价项目名称	山西中石油能源发展有限公司太原市亨通南路加油站 安全现状评价报告		
项目组长	雷国斌	技术负责人	王马锁
过程控制负责人	赵帅	报告编制人	王永军
报告审核人	张丽君	报告提交时间	2023. 11. 30
参与评价工作的 安全评价师	姓名	资格证书编号	专业技术能力
	雷国斌	S011013000110191000241	化工工艺
	程 晨	S011013000110193000341	自动化
	王永军	S011013000110192000404	安 全
	柴永喆	S011013000110192000517	电 气
	赵艳军	1800000000200215	化工机械
参与评价工作的 技术专家	姓名	专业	/
	/	/	/
到现场开展 安全评价工作情况	姓名	到现场时间	主要任务
	雷国斌、王 永军	2023年11月15日	现场勘查
		2023年11月20日	现场核查
安全评价项目简介	<p>该站设置有3座埋地卧式SF双层油罐，其中容积为30m³的汽油贮罐2座、容积为30m³柴油贮罐1座，该加油站可储存油品总容积90m³，按照GB50156—2021加油站等级计算中柴油减半原则，折合为75m³，属于三级加油站。该站采用的加油工艺为潜油泵加油工艺。</p>		

安全评价结论

山西长安科技有限公司认为，山西中石油能源发展有限公司太原市亨通南路加油站的经营条件符合安全要求。

现场勘查图片

